

Dane aktualne na dzień: 20-04-2026 18:00

Link do produktu: <https://atleon.pl/rezystor-opornica-dmuchawy-atleon-12v-p-14.html>



## rezystor-opornica dmuchawy ATLEON 12V

Cena brutto	<b>250,00 zł</b>
Cena netto	<b>203,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>27150-JMR30</b>
Producent	<b>Oryg NISSAN</b>

### Opis produktu

rezystor dmuchawy, opornica dmuchawy

Nissan ATLEON 12V

27150-JMR30

pozycja 3 na schemacie

Typowym objawem uszkodzonego rezystora dmuchawy jest to, że zazwyczaj pracuje tylko na najwyższych obrotach. Jak dmuchawa w ogóle nie działa to przyczyną może być uszkodzony silniczek wentylatora, a nie rezystor-opornica.

- część ORYGINALNA z logo NISSAN OE
- oryginalne opakowanie-TAK