

Link do produktu: <https://atleon.pl/rezystor-opornica-dmuchawy-atleon-12v-p-14.html>



rezystor-opornica dmuchawy ATLEON 12V

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 250,00 zł |
| Cena netto | 203,25 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 27150-JMR30 |
| Producent | Oryg NISSAN |

Opis produktu

rezystor dmuchawy, opornica dmuchawy

Nissan ATLEON 12V

27150-JMR30

pozycja 3 na schemacie

Typowym objawem uszkodzonego rezystora dmuchawy jest to, że zazwyczaj pracuje tylko na najwyższych obrotach. Jak dmuchawa w ogóle nie działa to przyczyną może być uszkodzony silniczek wentylatora, a nie rezystor-opornica.

- część ORYGINALNA z logo NISSAN OE
- oryginalne opakowanie-TAK