

Link do produktu: <https://atleon.pl/rezystor-opornica-dmuchawy-atleon-12v-p-14.html>



rezystor-opornica dmuchawy ATLEON 12V

Cena brutto	250,00 zł
Cena netto	203,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	27150-JMR30
Producent	Oryg NISSAN

Opis produktu

rezystor dmuchawy, opornica dmuchawy

Nissan ATLEON 12V

27150-JMR30

pozycja 3 na schemacie

Typowym objawem uszkodzonego rezystora dmuchawy jest to, że zazwyczaj pracuje tylko na najwyższych obrotach. Jak dmuchawa w ogóle nie działa to przyczyną może być uszkodzony silniczek wentylatora, a nie rezystor-opornica.

- część ORYGINALNA z logo NISSAN OE
- oryginalne opakowanie-TAK